

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2568

ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

ประกาศ
เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา วิทยาลัยสหวิทยาการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานกับกองบริหารท่าพระจันทร์ เพื่อขอทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด

ผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารยังคงมั่นคงและปลอดภัย ไม่มีความเสียหายที่เป็นอันตราย พร้อมได้รับใบรับรองการใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

วิทยาลัยฯ ยังคงตรวจสอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ หากพบรอยร้าว รอยแตก ร้าว หรือสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Scan เพื่อดูผลการตรวจสอบอาคาร

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา วิทยาลัยสหวิทยาการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานกับกองบริหารท่าพระจันทร์ เพื่อขอทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด

ผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารยังคงมั่นคงและปลอดภัย ไม่มีความเสียหายที่เป็นอันตราย พร้อมได้รับใบรับรองการใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

วิทยาลัยฯ ยังคงตรวจสอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ หากพบรอยร้าว รอยแตก ร้าว หรือสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน

Following the recent earthquake, the College of Interdisciplinary Studies prioritized the safety of students and staff by coordinating with Tha Prachan Administrative Division to conduct a thorough structural inspection of the college buildings and surrounding areas.

The inspection, led by expert engineers, confirmed that the buildings remain structurally sound and safe for use. Official clearance has been granted for normal operations to resume from March 31, 2025 onward.

CISTU will continue regular monitoring.

If you observe any cracks, leaks, or irregularities, please report them to our staff immediately to ensure the highest safety for all.